

橋梁点検結果概要一覧 (1/3)

整理番号	橋梁番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	所在地	橋長 (m)	幅員 (m)	径間	施工 年月日	供用 年数	上部工形式	交差状況	点検年度	健全度	平成27年度 橋梁点検結果(57橋)	
														主な劣化損傷	
1	1001	白山橋 (ハクサンバシ)	長慶平1号線	深浦町大字深浦 字吾妻沢	15.50	4.01	1	1971/8/1	45年	単純鋼合成H桁橋	東股沢川	平成27年度	Ⅲ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・地覆部コンクリート欠損 ・支承の腐食劣化	・防護柵の腐食劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡
2	1002	大林寺橋 (オオリンジバシ)	長慶平1号線	深浦町大字深浦 字吾妻沢	16.50	4.02	1	1969/8/1	47年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡 ・排水管の土砂詰り
3	1003	長慶橋 (チョウケイバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字応林寺	16.50	4.00	1	1969/8/1	47年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の腐食劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡 ・排水管の土砂詰まり
4	1004	望月橋 (モチヅキバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字応林寺	15.50	4.00	1	1970/8/1	46年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡 ・排水管の土砂詰り ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ
5	1005	横市橋 (ヨコイチバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字応林寺	15.50	4.00	1	1970/8/1	46年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の腐食劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡 ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ、欠損
6	1006	薄月橋 (ウスツキバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字薄月	15.50	4.00	1	1970/8/1	46年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡 ・地覆部コンクリート欠損
7	1007	桜橋 (サクラバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字津軽平	23.00	4.00	1	1973/11/1	43年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の腐食劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡 ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ
8	1008	白滝橋 (シロタキバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字津軽平	16.00	4.00	1	1973/11/1	43年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・排水管の土砂詰り ・伸縮装置からの漏水跡
9	1009	多々羅橋 (タタラバシ)	長慶平1号線	深浦町大字深浦 字吾妻沢	15.50	4.00	1	1976/11/1	40年	単純鋼合成H桁橋	〃	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の腐食劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡 ・排水管の土砂詰まり、欠損
10	1010	オサナメ橋 (オサナメバシ)	松原1号線	深浦町大字追良 瀬字広野	18.30	7.00	1	2003/3/1	13年	単純ポステン中空 床版橋(セグメント)	オサナメ沢川	平成27年度	Ⅰ	・排水樹の土砂詰まり	・橋台コンクリートでアルカリ骨材反応が疑われる
11	1011	津花橋 (ツハナバシ)	臨海線	深浦町大字岩崎 字松原	17.64	4.00	1	1983/3/1	33年	単純プレテン 中空床版橋	脇ノ沢川	平成27年度	Ⅰ	・主桁間詰コンクリートからの遊離石灰 ・排水管の土砂詰まり ・高欄金具の腐食劣化	・地覆部に錆を伴うひび割れ
12	1012	津梅林道橋 (ツバインドウバシ)	津梅林道線	深浦町大字大間 越字大間越山	16.46	4.00	1	1965/3/1	51年	単純鋼合成H桁橋	津梅川	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の塗装劣化 ・支承の塗装劣化 ・排水管の土砂詰まり、欠損	
13	1013	津梅橋 (ツバイバシ)	大間越線	深浦町大字大間 越字下小屋野	25.10	6.00	2	1957/3/1	59年	単純RCT桁橋(2連)	津梅川	平成27年度	Ⅱ	・上部工コンクリート保護塗装の浮き ・主桁の錆汁を伴うひび割れ ・下部工のひび割れ、ジャンカ、すりへり	・伸縮装置からの漏水跡 ・P1橋脚基礎の欠損
14	1016	ふれあい橋 (フレアイバシ)	下浜松平線	深浦町大字松神 字松神山	90.00	7.00	3	1992/3/1	24年	鋼上路ローゼ橋	下浜松沢	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の塗装劣化 ・支承部の土砂詰まり(ピンローラー部) ・支承部の塗装劣化	・排水管の欠損 ・照明受台のひび割れ
15	1018	新笹内橋 (シンササナイバシ)	十二湖新湯線	深浦町東岩崎山 国有林74林班	46.80	5.00	2	1990/9/1	26年	2径間連結ポステン T桁橋	笹内川	平成27年度	Ⅰ	・排水樹の土砂詰まり ・伸縮装置からの漏水跡	
16	1019	新谷沢橋 (シンヤサワバシ)	十二湖新湯線	深浦町東岩崎山 国有林71林班	48.00	5.00	1	1996/3/1	20年	単純PC箱桁橋	新谷沢	平成27年度	Ⅰ	・排水樹の土砂詰まり ・伸縮装置からの漏水跡	
17	1020	轟木橋 (トドロキバシ)	轟木13号線	深浦町大字轟木 字当磨	15.55	4.00	1	1967/11/1	49年	単純鋼合成H桁橋	母沢川	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・柵座モルタルの欠損 ・防護柵の塗装劣化、欠損 ・排水管の土砂詰り
18	1021	築棒沢橋 (チクボウサワバシ)	柳田8号線	深浦町大字関字 小島崎	29.70	4.70	4	1971/3/1	45年	単純プレテンI桁橋 (4連)	大童子川	平成27年度	Ⅰ	・排水管の土砂詰まり ・橋面の土砂堆積 ・伸縮装置からの漏水跡	・下部工の遊離石灰を伴うひび割れ ・防護柵の脱落
19	1023	津軽平橋 (ツガルダイラバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字津軽平	17.06	7.00	1	2002/4/1	14年	単純ポステン床版桁	東股沢川	平成27年度	Ⅱ	・排水樹の土砂詰まり ・橋台コンクリートでアルカリ骨材反応が疑われる	
20	1024	横磯橋 (ヨコイソバシ)	横磯6号線	深浦町大字横磯 字中岡崎	4.82	2.02	1	1985/1/1	31年	単純RC床版橋	川	平成27年度	Ⅰ	・伸縮装置からの漏水跡	
21	1025	湯野沢橋 (ユノサワバシ)	深浦2号線	深浦町大字深浦 字元深浦	3.33	4.12	1	1985/1/1	31年	単純RC床版橋	川	平成27年度	Ⅱ	・伸縮装置からの漏水跡	
22	1026	元深浦橋 (モトフカウラバシ)	深浦12号線	深浦町大字深浦 字元深浦	12.25	3.61	1	1975/1/1	41年	単純鋼合成H桁橋	磯崎川	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・防護柵コンクリート欠損 ・支承鋼材の腐食劣化	・伸縮装置からの漏水跡
23	1027	昭和橋 (シヨウワバシ)	深浦15号線	深浦町大字深浦 字浜町	9.88	4.02	1	1975/6/1	41年	単純鋼非合成I桁橋	磯崎川	平成27年度	Ⅱ	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・地覆部コンクリート欠損 ・支承鋼材の腐食劣化	・伸縮装置からの漏水跡 ・防護柵の塗装劣化、欠損

橋梁点検結果概要一覧 (2/3)

整理番号	橋梁番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	所在地	橋長 (m)	幅員 (m)	径間	施工 年月日	供用 年数	上部工形式	交差状況	点検年度	健全度	平成27年度 橋梁点検結果(57橋)		
														主な劣化損傷		
24	1028	桜沢橋 (サクラザワバシ)	深浦21号線	深浦町大字深浦 字中沢	4.32	5.30	1	1985/1/2	31年	単純RC床版橋	中沢川	平成27年度	II	・下部工コンクリートのひび割れ、漏水 ・地覆コンクリート欠損 ・伸縮装置からの漏水跡		
25	1029	双肩橋 (フタガタバシ)	深浦21号線	深浦町大字深浦 字中沢	2.30	6.45	1	1985/1/1	31年	プレキャストボックス	川	平成27年度	II	・プレキャスト接続部での漏水跡 ・鉄筋露出		
26	1030	白土山橋 (ハクドヤマバシ)	深浦21号線	深浦町大字深浦 字中沢	3.40	6.35	1	1985/1/1	31年	プレキャストボックス	川	平成27年度	I	・プレキャスト接続部での漏水跡		
27	1031	桜沢2号橋 (サクラザワ2ゴウキョウ)	深浦25号線	深浦町大字深浦 字中沢	8.17	5.52	1	1989/1/1	27年	単純プレテン中空床版橋	中沢川	平成27年度	I	・伸縮装置からの漏水跡 ・防護柵の変形		
28	1032	中沢3号橋 (ナカザワ3ゴウキョウ)	深浦28号線	深浦町大字深浦 字中沢	5.00	2.10	1	2010/1/1	6年	単純プレテンI桁床版橋	中沢川	平成27年度	I	・伸縮装置からの漏水跡		
29	1034	苗代沢橋 (ナウシロザワバシ)	深浦48号線	深浦町大字深浦 字苗代沢	2.95	4.90	1	1985/1/1	31年	単純RC床版橋 +現場打ちボックス	水路	平成27年度	II	・伸縮装置からの漏水跡		
30	1036	広戸橋 (ヒロトバシ)	広戸6号線	深浦町大字広戸 字母沢屋岸	9.54	5.44	1	1956/3/31	60年	単純RCT桁橋	広戸川	平成27年度	III	・主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・コンクリート防護柵のひびわれ ・伸縮装置からの漏水跡 ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ	・橋台コンクリートでアルカリ骨材反応が疑われる
31	1037	広戸高田橋 (ヒロトタカダバシ)	広戸8号線	深浦町大字広戸 字母沢屋岸	6.91	5.02	1	1969/3/1	47年	現場打ちボックス	広戸川	平成27年度	II	・地覆側面のひびわれ、遊離石灰		
32	1038	東股橋 (ヒガシマタバシ)	長慶平1号線	深浦町大字深浦 字吾妻沢	14.44	4.00	1	1971/1/2	45年	単純鋼非合成H桁橋	東股沢	平成27年度	II	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・排水管の土砂詰り ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ	・伸縮装置からの漏水跡 ・アスファルト舗装の欠損
33	1039	深沢橋 (フカザワバシ)	長慶平1号線	深浦町大字長慶 平字応林寺	12.57	4.03	1	1972/12/1	44年	単純プレテンI桁床版橋	東股沢	平成27年度	I	・地覆側面のひびわれ、遊離石灰 ・伸縮装置からの漏水跡 ・コンクリート舗装の欠損	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・排水管の土砂詰り	・橋台コンクリートでアルカリ骨材反応が疑われる
34	1040	二股橋 (フタマタバシ)	長慶平2号線	深浦町大字深浦 字南股	14.48	4.02	1	1970/1/2	46年	単純鋼非合成H桁橋	東股沢	平成27年度	II	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・排水管の土砂詰り ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ	・伸縮装置からの漏水跡
35	1041	猿の湯橋 (サルノユバシ)	長慶平3号線	深浦町大字長慶 平字城源寺	12.56	7.50	1	1985/1/2	31年	単純プレテン中空床版橋	南股沢	平成27年度	I	・防護柵の変形		
36	1042	津軽平第2橋 (ツガルダイライダイ2バシ)	長慶平5号線	深浦町大字長慶 平字津軽平	4.63	5.03	1	1985/1/1	31年	単純RC床版橋	川	平成27年度	II	・排水管の土砂詰り ・地覆側面、主桁下面に遊離石灰を伴う ひび割れ	・伸縮装置からの漏水跡	
37	1043	山陰橋 (ヤマカゲバシ)	松原1号線	深浦町大字追良 瀬字初瀬山山陰	2.30	7.08	1	1985/1/1	31年	プレキャストボックス	川	平成27年度	I	—		
38	1044	根株橋 (ネカフバシ)	轟木1号線	深浦町大字轟木 字根株	2.51	5.50	1	1985/1/1	31年	単純RC床版橋	川	平成27年度	II	・橋台基礎の洗掘、欠損 ・地覆部の欠損 ・伸縮装置からの漏水跡		
39	1045	母沢橋 (ハハザワバシ)	轟木13号線	深浦町大字轟木 字当磨	10.27	4.01	1	1973/3/1	43年	単純鋼非合成H桁橋	母沢川	平成27年度	II	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・支承の腐食劣化 ・防護柵の塗装劣化、欠損	・排水管の土砂詰り ・伸縮装置からの漏水跡	
40	1047	清滝橋 (キヨタキバシ)	田野沢3号線	深浦町大字田野 沢字上清滝	8.64	5.02	1	1985/1/1	31年	単純プレテン中空床版橋	清滝川	平成27年度	I	・伸縮装置からの漏水跡 ・防護柵の塗装劣化、欠損		
41	1048	手岬川橋 (テサキカワバシ)	風合瀬1号線	深浦町大字風合 瀬字上砂子川	10.58	2.02	1	1995/1/2	21年	単純鋼非合成H桁橋	手岬川	平成27年度	II	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・支承鋼材の腐食劣化 ・伸縮装置からの漏水跡		
42	1049	下清滝橋 (シモキヨタキバシ)	田野沢4号線	深浦町大字田野 沢字上清滝	6.21	3.53	1	1985/1/2	31年	単純プレテン中空床版橋	清滝川	平成27年度	II	・伸縮装置からの漏水跡 ・下部工コンクリート剥離		
43	1050	小田沢橋 (オダザワバシ)	田野沢8号線	深浦町大字田野 沢字小田沢	3.98	3.60	1	1975/1/2	41年	単純RC床版橋	川	平成27年度	II	・主桁下面に遊離石灰を伴うひび割れ、 コンクリート剥離 ・橋台に遊離石灰を伴うひび割れ	・伸縮装置からの漏水跡	
44	1051	追立橋 (オイタテバシ)	北金ヶ沢13号 線	深浦町大字北 金ヶ沢字塩見形	2.86	7.28	1	1985/1/1	31年	プレキャストボックス	町道	平成27年度	II	・プレキャスト接続部での漏水跡		
45	1053	切合沢橋 (キリアイザワバシ)	関17号線	深浦町大字関字 小童子山	14.44	4.02	1	1971/10/1	45年	単純鋼非合成H桁橋	切合沢	平成27年度	II	・鋼上部工の腐食・塗装劣化 ・支承の腐食劣化 ・防護柵の塗装劣化、欠損	・伸縮装置からの漏水跡 ・排水管の土砂詰り	・添架管の脱落
46	1054	柳田橋 (ヤナギダバシ)	柳田1号線	深浦町大字柳田 字築棒沢	4.52	1.90	1	1985/1/1	31年	単純RC床版橋	水路	平成27年度	I	—		

橋梁点検結果概要一覧 (3/3)

整理番号	橋梁番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	所在地	橋長 (m)	幅員 (m)	径間	施工 年月日	供用 年数	上部工形式	交差状況	点検年度	健全度	平成27年度 橋梁点検結果(57橋)		
														主な劣化損傷		
47	1055	北金ヶ沢橋 (キタカネガサワハシ)	北金ヶ沢17号線	深浦町大字北金ヶ沢字塩見形	5.07	6.08	1	1958/3/1	58年	単純RC床版橋	川	平成27年度	II	・地覆側面に遊離石灰を伴うひび割れ ・伸縮装置からの漏水跡		
48	1056	塩見橋 (シオミハシ)	北金ヶ沢17号線	深浦町大字関字 栃沢	2.36	6.04	1	1985/1/1/	31年	単純RC床版橋 +現場打ちボックス	栃沢	平成27年度	II	・橋台の欠損		
49	1057	寿橋 (コトブキハシ)	北金ヶ沢21号線	深浦町大字北金ヶ沢字榊原	4.32	5.52	1	1985/1/1	31年	単純RC床版橋	川	平成27年度	I	・地覆の欠損 ・伸縮装置からの漏水跡		
50	1058	母澤橋 (ハハザワハシ)	轟木18号線	深浦町大字轟木 字扇田	24.06	7.60	2	1957/12/1	59年	単純プレテンI桁床版橋(2連) +単純プレテン中空床版橋(2連)	母沢川	平成27年度	II	・塗膜系表面処理工からの錆汁		
51	1059	早稲田橋 (ワセダハシ)	沢辺線	深浦町大字沢辺 字山科	3.74	4.82	1	1963/3/1	53年	単純RC床版橋	早稲田川	平成27年度	II	・地覆側面、主桁下面に遊離石灰を伴うひび割れ ・伸縮装置からの漏水跡 ・主桁コンクリートの剥離		
52	1060	沢辺橋 (サワベハシ)	沢辺線	深浦町大字沢辺 字吉花	6.04	4.00	1	1987/6/1	29年	単純プレテン中空床版橋	沢辺川	平成27年度	I	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡		
53	1065	森山橋 (モリヤマハシ)	森山線	深浦町大字森山 字嶋田	7.54	5.56	1	1958/11/1	58年	単純RCT桁橋	根滝川	平成27年度	III	・主桁のコンクリートのひび割れ ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化 ・防護柵の塗装劣化、欠損 ・コンクリート防護柵のひびわれ ・伸縮装置からの漏水跡 ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ ・コンクリート部材でアルカリ骨材反応が疑われる		
54	1067	黒崎臨海橋 (クロサキリンカイハシ)	黒崎臨海線	深浦町大字黒崎 字小浜	9.67	5.30	1	1996/1/1	20年	単純プレテン中空床版橋	黒崎川	平成27年度	I	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡		
55	1068	御不動橋 (オウドウハシ)	御不動線	深浦町大字松神 字中浜松	9.27	4.01	1	1985/10/1	31年	単純プレテン中空床版橋	松神川	平成27年度	I	・防護柵の塗装劣化、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡		
56	1069	釜谷橋 (カマヤハシ)	大間越線	深浦町大字大間 越字下小屋野	8.50	6.54	1	1967/9/1	49年	単純RCT桁橋	釜谷川	平成27年度	II	・主桁のコンクリートのひび割れ ・下部工コンクリートのひび割れ ・支承の腐食劣化 ・伸縮装置からの漏水跡 ・床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ ・コンクリート部材でアルカリ骨材反応が疑われる		
57	1071	さわやか臨海橋 (サワヤカリンカイハシ)	臨海線	深浦町大字岩崎 字松原	15.60	5.00	1	2002/1/1	14年	単純プレテン中空床版橋	泥沢川	平成27年度	I	・排水管の土砂詰り		