

橋梁点検結果概要一覧 (1/1)

整理番号	橋梁番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	所在地	橋長 (m)	幅員 (m)	径間	施工 年月日	供用 年数	上部工形式	交差状況	点検年度	健全度	平成28年度 橋梁点検結果(14橋)		
														主な劣化損傷		
1	1015	カメガサキハシ 亀ヶ崎橋	轟木15号線	深浦町大字轟木 字亀ヶ崎	20.40	7.00	1	1986/3/1	31年	ポストテンション方式PC単純 中空床版橋	跨線橋 (JR五能線)	平成28年度	II	・主桁間詰コンクリートからの漏水 ・下部工の鉄筋露出、錆汁を伴うひび割れ ・翼壁の欠損、微細なひび割れ	・伸縮装置の欠損、漏水 ・防護柵の局所的な変形 ・落下物防止柵の腐食、局所的な変形	・排水管の欠落
2	1017	ツバキヤマコセンキョウ 椿山跨線橋	舩作13号線	深浦町大字舩作 字鍋石	15.70	7.00	1	1992/3/1	25年	プレテンション方式PC単純中 空床版橋	跨線橋 (JR五能線)	平成28年度	I	・主桁間詰コンクリートからの漏水 ・下部工のひび割れ ・翼壁(化粧モルタル)のひび割れ、うき	・伸縮装置からの漏水跡 ・地覆(化粧モルタル)のひび割れ、うき	
3	1022	トリアザキコセンキョウ 鳥居崎跨線橋	風合瀬22号線	深浦町大字風合 瀬字上砂子川	19.20	7.00	1	2002/9/1	15年	ポストテンション方式PC単純 中空床版橋	跨線橋 (JR五能線)	平成28年度	I	・翼壁のスケーリング ・地覆の遊離石灰を伴うひび割れ ・排水ますの土砂詰り	・排水管取付金具の腐食	
4	1035	ユキアイバン 行合橋	広戸3号線	深浦町大字広戸 字家野上	10.70	7.00	1	1977/7/1	40年	単純プレテン中空床版橋	跨線橋 (JR五能線)	平成28年度	I	・主桁間詰コンクリートからの漏水 ・下部工のひび割れ ・地覆の鉄筋露出、ひび割れ		
5	1052	シオミガタハシ 塩見形橋	北金ヶ沢13号線	深浦町大字北 金ヶ沢字塩見形	13.04	6.98	1	1977/3/1	40年	単純プレテン中空床版橋	跨線橋 (JR五能線)	平成28年度	I	・主桁間詰コンクリートからの漏水 ・胸壁、翼壁のはく離 ・橋台壁の亀甲状のひび割れ(ASRの疑い) 有	・伸縮装置からの漏水跡 ・地覆のひび割れ、うき ・コンクリート舗装のうき	・排水管の土砂詰り
6	1061	フノノサワハシ 風呂ノ沢橋	風呂ノ沢線	深浦町大字岩崎 字丸山	6.09	3.25	1	1963/1/2	54年	単純RC床版橋	風呂沢川	平成28年度	II	・床版の鉄筋露出、ひび割れ ・下部工のはく離、欠損 ・伸縮装置からの漏水跡	・防護柵の変形、欠損 ・地覆のポップアウト、欠損 ・添架管取付金具の腐食	
7	1062	フキノサワハシ 脇ノ沢橋	脇ノ沢線	深浦町大字岩崎 字脇ノ沢	5.51	3.95	1	1963/1/1	54年	単純RC床版橋	脇ノ沢川	平成28年度	I	・伸縮装置からの漏水跡 ・地覆のポップアウト ・添架管の腐食		
8	1063	タマサカマルヤマハシ 玉坂丸山橋	玉坂丸山線	深浦町大字岩崎 字玉坂	5.32	2.90	1	1963/1/1	54年	単純RC床版橋	風呂沢川	平成28年度	I	・床版のはく離、ジャンカ ・防護柵の腐食、変形 ・橋台のジャンカ	・地覆のスケーリング、欠損 ・添架管の変形	
9	1064	キュータマサカハシ 旧玉坂橋	玉坂線	深浦町大字岩崎 字浜野	5.93	4.00	1	1963/1/1	54年	単純RC床版橋	玉坂川	平成28年度	II	・床版の鉄筋露出 ・防護柵の欠損 ・地覆の欠損		
10	1066	クロサキハシ 黒崎橋	黒崎線	深浦町大字黒崎 字小浜	8.82	5.02	1	1967/1/1	50年	単純プレテン中空床版橋	黒崎川	平成28年度	I	・伸縮装置からの漏水 ・防護柵の変形 ・地覆の欠損	・排水管の破損、土砂詰り	
11	1070	ケイトウバシ 鶏頭場橋	十二湖新湯線	深浦町松神山国 有林82林班	3.60	5.10	1	1999/1/2	18年	現場打ちボックス	水路	平成28年度	I	・側壁の砂すじ、Pコンの抜落ち ・ガードケーブルのゆるみ		
12	1072	ガワハシ ほたさ川橋	田野沢12号線	深浦町大字田野 沢字汐干浜	3.00	6.40	1	1963/1/2	54年	単純RC床版橋	ほさた川	平成28年度	II	・床版のはく離 ・橋台のひび割れ、欠損、すり減り		
13	1073	タノサワハシ 田野沢橋	田野沢12号線	深浦町大字田野 沢字汐干浜	16.10	8.00	2	1963/10/1	54年	プレテンション方式PC単純I 桁橋	清滝沢川	平成28年度	II	・主桁間詰コンクリートからの遊離石灰 ・主桁の鉄筋露出 ・下部工のひび割れ、すり減り	・伸縮装置からの漏水跡 ・舗装の欠損	
14	1074	コドウジハシ 小童子橋	北金ヶ沢17号線	深浦町大字関字 豊田	22.60	6.00	1	2016/3/1	1年	単純プレテン中空床版橋	小童子川	平成28年度	I	—		